



1. 53...56 HRC.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Формообразующую полировать
4. Неуказанный радиус R 0,5
5. Неуказанные фаски 0,5

ПО УМОЛЧАНИЮ: РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ ШЕРОХОВАТОСТЬ: ДОПУСКИ: ЛИНЕЙНЫЕ: УГЛОВЫЕ:		ОБРАБОТКА:		СГЛАДИТЬ ЗАУСЕНЦЫ И ОСТРЫЕ КРОМКИ		НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ		РЕДАКЦИЯ	
ИМЯ		ПОДПИСЬ		ДАТА		НАЗВАНИЕ:			
Разраб.						Вставка в Знак ПФ023-04			
Пров.									
Утв.									
Маш.									
Т.контр						МАТЕРИАЛ:		ЧЕРТЕЖ №:	
						BOHLER W302B		A4	
						МАССА:		МАСШТАБ:1:1	
								ЛИСТ 1 ИЗ 1	